L
N
RLCB
Fuse
(min. 10 A, time lag)
L
N
Digital inputs
Relay outputs
Relay outputs
Analog input for
external sensor